



ТЕЛЕФОНЫ: 424-53-15, 410-53-15
ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10:00 ДО 19:00 ВТ-СБ
EMAIL: CITRUS-NN@MAIL.RU
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ. БЕЛИНСКОГО, 97Б

Наименование услуги	Citroen C-3/ Elisee	Citroen C-4/ Berlingo New	Citroen C-5/1,2	Citroen C-5/3	Citroen Berlingo	Citroen C4AIRcross/ C-Crosser
Диагностика двигателя и электронных систем автомобиля	от 600	от 600	от 600	от 600	от 600	от 600
Замена масла в ДВС + масляный фильтр	300	300	300	300	300	400
Замена воздушного фильтра	200-400	200-400	200-400	200-500	200-400	200
Замена ламп освещения	от 100	от 100	от 100	от 100	от 100	от 100
Замена свечей зажигания	400	400	400	400	400	400
Замена салонного фильтра	200	200/400	400	400	200	200
Замена топливного фильтра	300	300/600	400	400	300	ДТ 400
Замена сервисного ремня	300	300	400	400-800	300	600
Замена передних тормозных колодок (комплект)	600	600	800	600	600	600
Замена передних тормозных дисков (комплект)	1000	1000	1400	1000	1000	1000
Замена задних тормозных колодок (комплект)	800-1200	700	600	800	800-1200	600-1200
Замена задних тормозных дисков (комплект)	1000	1000	1400	1400		1000
Замена задних тормозных барабанов (комплект)	от 1000				от 1000	
Регулировка ручного тормоза	от 300	от 300	от 300	от 300	от 300	от 400
Замена шаровой опоры нижней	600-1000	600	600	от 1000	600	от 800
Замена наконечника рулевой тяги	300	300	300	300	300	300
Замена рулевой тяги	800	800	800	800	800	800
Замена передних втулок стабилизатора	600-1200	500	500	1200	600	800
Замена переднего рычага в сборе	700	700	700	1200	700	700
Замена стойки стабилизатора	350	350	350	350	350	от 300
Замена подшипника передней ступицы	1100	1100	1100	1500	1100	1100
Замена сайлентблоков переднего рычага (1 сторона)	1000	1000	1000	1200	1000	от 900
Замена переднего амортизатора (1 сторона)	1000	1000/1100	1100	1200	1100	1100
Замена заднего амортизатора (1 сторона)	от 500	600/1000	от 1100	от 1100	400	от 600

Замена сцепления	от 4500	4500-6500	5500-6500	5500-6500	4500	от 5500
Замена подшипников/сайлентблоков задней балки	от 2500	от 2500	5000		5000	
Замена сальника приводного вала L/R	950/1150	950/1150	950/1150	1200/1500	950/1150	1000/1200
Замена пыльника ШРУС на снятом приводном валу	500	500	500	500	500	500